

Novedades Viales- Cierre Villeta- Guaduas

Agradecemos tener presente la siguiente información, para la programación de sus operaciones logísticas.

En la vía Villeta - Guaduas se registran varias novedades que desde primera hora afectan la movilidad y mantienen la vía con cierre total a la hora.

CIERRE TOTAL DE VIA POR CAÍDA DE ÁRBOL Y ALUD

Lugar: Vía Villeta - Guaduas km 38+700 sector las hamacas jurisdicción del municipio de Guaduas.

CIERRE TOTAL DE VIA POR CAÍDA DE ÁRBOL

Lugar: Vía Villeta - Guaduas km 39 sector las hamacas jurisdicción del municipio de Guaduas.

CIERRE DE UN CARRIL PERDIDA DE BANCADA

Lugar: Vía Villeta - Guaduas km 37+070 sector Raizal y cajón jurisdicción del municipio de Guaduas.

Actividades:. Coordinación con bomberos y mantenimiento de invias para el despeje de la vía

1.) Dpto de Cundinamarca Via: Villeta – Guaduas

Sector: Las Hamacas entre los Km 38 y 39

Novedad: Cierre Total: Se registra caída de arboles y material vegetal que genera cierre total de la vía.

2.) Dpto de Cundinamarca Vía: Villeta – Guaduas

Sector: Raizal - Km 37 Novedad 🚧 Paso a carril 🚧 Se registra paso a carril por perdida de banca.

3.) Dpto de Cundinamarca Vía: Villeta – Guaduas

Sector: San Rafael - Km 59 al 64 Novedad 🚧 Paso a carril 🚧 Se registran pasos a carril por obras de mantenimiento en la vía.

