

Afectaciones Movilidad Condición Climática

Agradecemos tener presente la siguiente información, para la programación de sus operaciones logísticas.

SECCIONAL	MUNICIPIO - CORREDOR VIAL - KM	EVENTO	NOVEDAD	VÍA ALTERNA
NARIÑO	Iles Vía Rumichaca - Pasto Km 39 Sector entrada Municipio Iles	Cierre Parcial (Paso a carril)	Deslizamiento de tierra y piedras sobre la calzada.	No hay.
	Tangua Vía Rumichaca - Pasto Km 51+100 Sector Tablón Obraje	Cierre Total	Caída del puente vehicular por fuertes lluvias.	Vía Popayán - Cali
RISARALDA	Pueblo Rico Vía Santa Cecilia – Asia km 19+150 Sector Mandarinos	Cierre Parcial (Paso a carril)	Deslizamiento de tierra.	No hay.
	Balboa Vía Balboa – La Virginia km 10 Sector La Queiebra	Cierre Total	Perdida total de banca, vía terciaria, sin jurisdicción DITRA.	No hay.
	Pueblo Rico Vía Santa Cecilia - Asia km 1+600 Sector Bachichi	Cierre Parcial (Paso a carril)	Derumbe	No hay.
SECCIONAL	MUNICIPIO - CORREDOR VIAL - KM	EVENTO	NOVEDAD	VÍA ALTERNA
ANTIOQUIA	Salgar Vía La Mansa - Primavera km 36+000 Sector la Cuchifa	Cierre Total	El río esta afectando nuevamente la bancada que impide la paso de los vehículos, personal de la conseción INVIAS se encuentran en el sitio.	No hay.
	Anzá Vía Bolombolo - Santafé de Antioquia km 33+100	Cierre Total	Deslizamiento de tierra lo cual impide el cual impide el paso y tránsito de vehículos, el personal de la conseción DEVIMAR S.A ya se encuentra en el sitio.	No hay.
CUNDINAMARCA	Villeta Vía Villeta - Guaduas Km 52+738 Sector Vereda El Chorrillo	Cierre Parcial (Paso a carril)	Personal de pare y siga de Invias, pro construcción de muro de contención ante pérdida de la banca en un tercio de carril. Manejo de tráfico de 07:30 a 17:30 horas.	No hay.
	Guaduas Vía Villeta - Guaduas Km 37+878 Sector Las Hamacas	Cierre Parcial (Paso a carril)	Por caída de banca sin labores de mantenimiento.	No hay.
	Guaduas Vía Villeta - Guaduas Km 36+470 Sector Vereda Raizal	Cierre Parcial (Paso a carril)	Sin manejo de tráfico, por caída de banca, sin labores de mantenimiento.	No hay.
ATLÁNTICO	Juan de Acosta Vía al mar km 74+900 Sector Puente Juan de Acosta	Cierre Parcial (Paso a carril)	Hundimiento de la capa asfáltica.	Vía Cartagena - Barranquilla - Lomita Arena - Cordialidad - Sombrero Vueltiao - Tubara.



Afectaciones Movilidad Condición Climática

SECCIONAL	MUNICIPIO - CORREDOR VIAL - KM	EVENTO	NOVEDAD	VÍA ALTERNA
HUILA	Suaza Vía Orrapihuasi - Vergel - Florencia km 29 Sector Alto Brasil	Cierre Parcial (Paso a carril)	Deslizamiento de rocas, lodo y ramas.	No hay.
	Suaza Vía Orrapihuasi - Vergel - Florencia km 31+580 Sector Campo hermoso	Cierre Parcial (Paso a carril)	Deslizamiento de tierra por las fuertes lluvias.	No hay.
	Suaza Vía Orrapihuasi - Vergel - Florencia km 28+100 Sector Campo hermoso	Cierre Parcial (Paso a carril)	Deslizamiento de tierra por las fuertes lluvias.	No hay.
CASANARE	Aguazul Vía Sogamoso - Aguazul km 112+800	Cierre Parcial (Paso a carril)	Perdida de la banca.	No hay.
CAQUETA	Florencia Vía Florencia - Suaza (1) km 50+640 (2) km 54+300 (3) km 64+400	Cierre Parcial (Paso a carril)	Derrumbe de piedras y lodo, no se cuenta con maquinaria para la apertura y en el km 64+400 se encuentra habilitado paso a carril derecho.	No hay.

SECCIONAL	MUNICIPIO - CORREDOR VIAL - KM	EVENTO	NOVEDAD	VÍA ALTERNA
META	Humadea Vía Granada - Villavicencio Km 30+300 Sector Puente Caño Camellas	Cierre Parcial (Paso a carril)	Debilitaron y socavaron infraestructura del puente vehicular debido a las fuertes lluvias. No pueden transitar vehículos de mas de 30 toneladas.	No hay.
BOYACÁ	Pajarito Vía Sogamoso - Aguazul km 60 y 83	Cierre Parcial (Paso a carril)	Caída de lodo por las fuertes lluvias.	No hay.
	Santa María Vía Guateque - El Secreto km 57+420 Sector Santa María	Cierre Parcial (Paso a carril)	Deslizamiento de tierra.	No hay.
PUTUMAYO	Mocoa Vía Mocoa - Pitalito Km 30+300	Cierre Parcial (Paso a carril)	Deslizamiento de tierra y árboles.	No hay.
	Mocoa Vía Mocoa - Pitalito Km 37+200 Sector Santa Marta	Cierre Parcial (Paso a carril)	Deslizamiento de rocas, lodo y ramas, en la zona hay presencia de personal y maquinaria de CCO-Ruta al Sur adelantando labores de retiro de lodo y tierra.	No hay.



Afectaciones Movilidad Condición Climática

SECCIONAL	MUNICIPIO - CORREDOR VIAL - KM	EVENTO	NOVEDAD	VÍA ALTERNA
ANTIOQUIA	La Pintada Vía Medellín - La Pintada km 06+200 Sector El Ventilador	Cierre Parcial (Paso a carril)	Afectación de la banca por fallas geológicas.	No hay.
	Yarumal Vía Los Llanos - Tarazá km 23+050 Sector La Variante	Cierre Parcial (Paso a carril)	Afectación de la banca por fallas geológicas.	No hay.
	Ciudad Bolívar Vía La Mansa - Primavera km 36 Sector La Chuchita	Cierre Parcial (Paso a carril)	Caida de rocas y lodo sobre la vía, Horarios, Lunes a Sábado de 06:00 a 08:30 am Domingos de 06:00 a 12:00 am Festivos de 06:00 a 18:00	No hay.
	Santa Barbara Vía Medellín - La Pintada km 17+500 Sector La Quebra	Cierre Parcial (Paso a carril)	Cierre por monitoreo de la zona, y restricción para vehículos de carga a partir de 3.4 toneladas, habilitado para vehículos livianos	No hay.
	Santa Barbara Vía Palestina - Santa Barbara km 27+050 Sector Palestina	Cierre Parcial (Paso a carril)	Afectación de la banca por fallas geológicas.	No hay.
	Caldas Vía La Miel - Monte azul km 58+500 Sector Coopesur	Cierre Parcial (Paso a carril)	Caida de rocas y lodo sobre la vía.	No hay.
	Caldas Vía Espumas Medellín - Pan de Azúcar, km 62 Sector El Cafetal	Cierre Parcial (Paso a carril)	Caida de rocas y lodo sobre la vía.	No hay.

